

# MATRIX 908

## ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

*¡ADVERTENCIA! Si su sistema utiliza un dispositivo ISOBUS, comuníquese con su distribuidor local o con el Servicio de Atención al Cliente de TeeJet ANTES de actualizar su consola. Después de actualizar a v1.10 o superior, se requerirá un código de desbloqueo para acceder a la Terminal Universal (UT).*

*¡ADVERTENCIA! Las actualizaciones de software incluyen con frecuencia los cambios necesarios para respaldar la ejecución de cambios en los componentes internos del dispositivo. El nuevo software suele ser compatible con versiones anteriores del hardware anterior, pero el software anterior a menudo no funciona en el hardware más nuevo. **NO UTILICE UNA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE LANZADA ANTERIORMENTE PARA VOLVER EL SOFTWARE DE LA CONSOLA A UNA VERSIÓN ANTERIOR.** Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de TeeJet o con su distribuidor local para obtener ayuda.*

Antes de iniciar la actualización, es necesario descargar el archivo de actualización del software, descomprimirlo y guardarlo en un dispositivo de almacenamiento USB (con al menos 4 GB de espacio).

RECOMENDACIÓN: Permanezca estacionado mientras se realiza la actualización. Esto ayudará a garantizar que el proceso de actualización no se vea interrumpido por la desconexión de la unidad USB mientras el vehículo está en movimiento.

NOTAS: El archivo está comprimido en formato .zip y es necesario descomprimirlo antes de cargarlo en la unidad USB.  
El archivo de actualización del software puede utilizarse en varias consolas.

ADVERTENCIA: No utilice un dispositivo de almacenamiento USB con tecnología U3 (también conocidas como "unidades inteligentes U3") ya que la tecnología U3 podría causar problemas de descarga o almacenamiento de trabajos.

### Para actualizar la consola Matrix 908:

1. Copie y pegue la carpeta "tjrtn" en el directorio raíz de una unidad USB vacía (al menos 4 GB).

RECOMENDACIÓN: Utilice una unidad USB vacía. Asegúrese de que no hay otros archivos ejecutables automáticamente en la unidad.

2. Con la consola apagada, inserte la unidad USB en la consola.

NOTA: Inserte la unidad USB directamente en la consola o utilice un cable alargador macho-hembra. No utilice un adaptador multi-USB como extensión.



3. Pulse el botón de encendido para encender la consola.

**ADVERTENCIA:** No extraiga la unidad USB ni arranque el motor del vehículo ni haga nada que pueda interrumpir la alimentación de la consola en ningún momento durante el proceso de actualización.

La actualización se iniciará automáticamente. Aparecerá una serie de pantallas, algunas en blanco o en negro.

NOTA: La actualización suele tardar entre 7 y 10 minutos en completarse.  
Si tarda más de 20 minutos, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

4. Una vez que aparezca el menú de inicio de trabajo en la pantalla de guiado, extraiga el dispositivo USB.

5. Compruebe que la actualización se ha instalado.  
Compruebe el número de versión del software en el menú Ayuda  en la pantalla Acerca de  en **su Matrix 908**.

6. Si es necesario, introduzca los códigos de desbloqueo siguiendo las instrucciones del boletín de códigos de desbloqueo suministrado.

7. Reinicie la consola.

*¡ADVERTENCIA! Si olvida retirar la unidad USB antes de volver a encender la consola, deberá permitir que la actualización se ejecute hasta completarse de nuevo. Si se apaga la consola o se extrae la unidad USB mientras se está repitiendo una actualización, la consola quedará inutilizable y deberá enviarse a TeeJet para su reparación.*

**Póngase en contacto con TeeJet Technologies si tiene alguna pregunta o necesita ayuda.**

**TECNOLOGÍAS TEEJET NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS DEBIDO A LA DESCARGA E INSTALACIÓN INCORRECTAS DE UNA ACTUALIZACIÓN.**

