

MATRIX 908

MISE À JOUR LOGICIELLE

Avertissement! Si votre système utilise un dispositif ISOBUS, contactez votre revendeur local ou le service clientèle TeeJet AVANT de mettre à jour votre console. Après la mise à jour vers la version sv1.10 ou supérieure, un code de déverrouillage sera nécessaire pour accéder au terminal universel (UT).

Avertissement! Les mises à jour logicielles incluent fréquemment des modifications nécessaires pour prendre en charge les modifications courantes des composants internes de l'appareil. Les nouveaux logiciels sont généralement rétrocompatibles avec le matériel plus ancien, mais les anciens logiciels ne fonctionnent souvent pas sur le matériel plus récent. **N'UTILISEZ PAS UNE MISE À JOUR LOGICIELLE PRÉCÉDEMMENT PUBLIÉE POUR RAMENER LE LOGICIEL DE LA CONSOLE À UNE VERSION ANTÉRIEURE.** Contactez le service client TeeJet ou votre revendeur local pour obtenir de l'aide.

Avant de commencer la mise à jour, le fichier de mise à jour du logiciel doit être téléchargé, décompressé et stocké sur un périphérique de stockage USB (avec au moins 4 Go d'espace).

RECOMMANDATION : Restez stationné pendant la mise à jour. Cela permet de s'assurer que le processus de mise à jour n'est pas interrompu par un mouvement de la clé USB pendant que le véhicule est en mouvement.

REMARQUES: Le fichier est compressé au format zip et doit être dézippé/décompressé avant d'être chargé sur la clé USB.
Le fichier de mise à jour du logiciel peut être utilisé sur plusieurs consoles.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de périphérique de stockage USB doté de la technologie U3 (également connu sous le nom de "lecteurs intelligents U3"), car la technologie U3 pourrait entraîner des problèmes de téléchargement ou de stockage des tâches.

Pour mettre à jour la console Matrix 908 :

1. Copiez et collez le dossier "tjrun" dans le répertoire racine d'une clé USB vide. (au minimum 4GB)

RECOMMANDATION : Utilisez une clé USB vide. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres fichiers exécutables automatiquement sur la clé USB.

2. Lorsque la console est éteinte, insérez la clé USB dans la console.

REMARQUE : Insérez la clé USB directement dans la console ou utilisez un simple câble d'extension mâle-femelle. N'utilisez pas un hub USB comme extension.

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la console.



AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la clé USB, ne démarrez pas le moteur du véhicule et ne faites rien qui puisse interrompre l'alimentation de la console à tout moment pendant le processus de mise à jour.

La mise à jour va démarrer automatiquement. Une série d'écrans, certains vides ou noirs, défileront.

REMARQUE : La mise à jour prend généralement de 7 à 10 minutes.
Si la durée est supérieure à 20 minutes, contactez le service client.

4. Une fois que le menu de démarrage apparaît sur l'écran, retirez la clé USB.


5. Vérifiez que votre mise à jour est installée.

Vérifiez le numéro de version du logiciel dans le menu Aide  dans l'écran À propos de  sous **Matrix 908**.

6. Si nécessaire, saisissez les codes de déverrouillage en suivant les instructions figurant sur le bulletin de code de déverrouillage fourni.

7. Éteignez et rallumez la console.

AVERTISSEMENT ! Si vous oubliez de retirer la clé USB avant de remettre la console sous tension, vous devez laisser la mise à jour se terminer à nouveau. Éteindre la console ou retirer la clé USB pendant qu'une mise à jour répétée est en cours rendra la console inutilisable et devra être renvoyée à TeeJet pour réparation.



Veillez contacter TeeJet Technologies pour toute question ou pour obtenir de l'aide.

TECHNOLOGIES TEEJET N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES EN RAISON DU TÉLÉCHARGEMENT ET DE L'INSTALLATION INCORRECTS D'UNE MISE À JOUR