

MÁTRIX 908

SZOFTVERFRISSÍTÉS

FIGYELEM! Ha rendszere ISOBUS eszközt használ, a konzol frissítése ELŐTT forduljon a helyi kereskedőhöz vagy a TeeJet ügyfélszolgálatához. Az sv1.10 vagy magasabb verzióra történő frissítés után az univerzális terminálhoz (UT) való hozzáféréshez egy feloldó kódra lesz szükség.

FIGYELEM! A szoftverfrissítések gyakran tartalmaznak olyan változtatásokat, amelyek az eszköz belső alkatrészeinek módosításához szükségesek. Az új szoftverek általában visszafelé kompatibilisek a régebbi hardverekkel, de a régebbi szoftverek gyakran nem működnek az újabb hardvereken. **NE HASZNÁLJON KORÁBBAN KIADOTT SZOFTVERFRISSÍTÉST A KONZOLSZOFTVER KORÁBBI VERZIÓRA TÖRTÉNŐ VISSZAÁLLÍTÁSÁHOZ.** Forduljon a TeeJet ügyfélszolgálatához vagy a helyi kereskedőhöz segítségért.

A frissítés megkezdése előtt a szoftverfrissítési fájlt le kell tölteni, kicsomagolni és egy USB-tárolóeszközön (legalább 4 GB tárhellyel) tárolni.

JAVASLAT: Parkoljon, amíg a frissítés folyamatban van. Ez segít abban, hogy a frissítési folyamatot ne szakítsa meg az USB-meghajtó rezgése a jármű mozgása közben.

MEGJEGYZÉSEK: A fájl tömörített zip formátumban van, és az USB-meghajtóra való másolás előtt ki kell csomagolni/kicsomagolni.
A szoftverfrissítési fájl több konzolon is használható.

FIGYELEM! Ne használjon U3 technológiával rendelkező USB-tárolóeszközt (más néven "U3 smart drives"), mivel az U3 technológia letöltési vagy a munka tárolásával kapcsolatos problémákat okozhat.

A Matrix 908 konzol frissítése:

- Másolja a "tjrun" mappát egy üres (legalább 4 GB-os) USB-meghajtó gyökérfiókjába.

AJÁNLÁS: Használjon üres USB-meghajtót. Győződjön meg róla, hogy nincsenek más automatikusan futtatható fájlok a meghajtón.

- A konzol kikapcsolt állapotában helyezze be az USB-meghajtót a konzolba.

MEGJEGYZÉS: Helyezze be az USB-meghajtót közvetlenül a konzolba, vagy használjon egy egyszerű hosszabbító kábelt. Ne használjon USB hubot hosszabbításként.

- Nyomja meg a bekapcsológombot a konzol bekapcsolásához.




FIGYELEM! A frissítési folyamat során semmiképpen se távolítsa el az USB-meghajtót, ne indítsa el a jármű motorját, és ne tegyen semmi olyat, ami megszakíthatja a konzol áramellátását.

A frissítés automatikusan elindul. Fekete és üres képernyők fognak váltakozni.

MEGJEGYZÉS: A frissítés általában 7-10 percet vesz igénybe. Ha 20 percnél tovább tart, forduljon az ügyfélszolgálatához.

- Amint megjelenik a Start Job Menu az útmutató képernyőn, távolítsa el az USB-merevítőt.


- Ellenőrizze, hogy a frissítés települt-e.

Ellenőrizze a szoftver verziószámát a Súly menüben  az Információ képernyőn  a Mátrix 908 alatt .

- Ha szükséges, adja meg a feloldási kódokat a mellékelt feloldási kódok-bulletin utasításai szerint.

- Kapcsolja be a konzol áramellátását.

FIGYELEM! Ha elfelejti eltávolítani az USB-meghajtót a konzol újraindítása előtt, akkor ismét hagynia kell, hogy a frissítés újra végigfusson. A konzol kikapcsolása vagy az USB-meghajtó eltávolítása az ismétlődő frissítés közben használhatatlanná teszi a konzolt, és vissza kell küldeni a TeeJetnek szervizelésre.



Kérdéssel vagy segítségért forduljon a TeeJet Technologies-hoz .

**A TEEJET NEM FELELŐS A
A FRISSÍTÉS NEM MEGFELELŐ LETÖLTÉSE ÉS TELEPÍTÉSE MIATT KELETKEZŐ
KÁROKÉSRT.**