

MATRIX 908

SOFTWARE UPDATE

WAARSCHUWING! Als uw systeem een ISOBUS-apparaat gebruikt, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer of TeeJet-klantenservice VOORDAT u uw console bijwerkt. Na het updaten naar sw1.10 of hoger is een ontgrendelcode vereist om toegang te krijgen tot de Universal Terminal (UT).

WAARSCHUWING! Software-updates omvatten vaak wijzigingen die nodig zijn om wijzigingen aan interne componenten in het apparaat te ondersteunen. Nieuwe software is meestal achterwaarts compatibel met oudere hardware, maar oudere software werkt vaak niet op nieuwere hardware. **GEBRUIK GEEN EERDER UITGEBRACHTE SOFTWARE-UPDATE OM CONSOLESOFTWARE TERUG TE DRAAIEN NAAR EEN EERDERE VERSIE.** Neem contact op met de TeeJet Klantenservice of uw plaatselijke dealer voor assistentie.

Voordat met de update wordt begonnen, moet het software-updatebestand worden gedownload, uitgepakt en opgeslagen op een USB-opslagapparaat (met ten minste 4 GB aan ruimte).

AANBEVELING: Blijf geparkeerd staan terwijl de update bezig is. Dit helpt ervoor te zorgen dat het updateproces niet wordt onderbroken door het rondspringen van de USB-drive terwijl het voertuig in beweging is.

OPMERKINGEN: Het bestand heeft een gecompimeerd zip-formaat en moet worden uitgepakt/uitgepakt voordat het op de USB-drive wordt geladen. Het software-updatebestand kan op meerdere consoles worden gebruikt.

WAARSCHUWING! Gebruik geen USB-opslagapparaat met U3-technologie (ook bekend als "U3-smartdrives"), omdat de U3-technologie download- of taakopslagproblemen kan veroorzaken.

De Matrix 908-console bijwerken:

1. Kopieer en plak de "tjrun" naar de hoofdmap van een leeg USB-station (minimaal 4 GB).

AANBEVELING: Gebruik een lege USB-stick. Zorg ervoor dat er geen andere automatisch uitvoerbare bestanden op de schijf staan.

2. Terwijl de console UIT staat, steekt u de USB-drive in de console.

OPMERKING: Steek het USB-station rechtstreeks in de console of gebruik een eenvoudige verlengkabel van mannetje naar vrouwtje. Gebruik geen USB-hub als verlengstuk.

3. Druk op de aan/uit-knop om de console AAN te zetten.



WAARSCHUWING! Verwijder de USB-stick niet, start de motor van het voertuig niet en doe niets anders dat de stroomtoevoer naar de console kan onderbreken tijdens het updateproces.

De update start automatisch. Een reeks schermen, sommige blanco of zwart, zullen doorlopen worden.

OPMERKING: De update duurt meestal 7-10 minuten om te voltooien. Neem contact op met de klantenondersteuning als dit langer dan 20 minuten duurt.

4. Zodra het Start Job Menu op het Begeleidingsscherm verschijnt, verwijdert u de USB-drive.

5. Controleer of uw update is geïnstalleerd.

Controleer het softwareversienummer in het Help-menu  op het scherm Over  onder **Matrix 908**.

6. Voer indien nodig ontgrendelcodes in volgens de instructies in het meegeleverde ontgrendelcodebulletin.

7. Schakel de voeding uit op de console.

WAARSCHUWING! Als u vergeet het USB-station te verwijderen

voordat u de console opnieuw inschakelt, moet u de update opnieuw laten uitvoeren. Als u de console uitschakelt of de USB-drive verwijdert terwijl een herhaalde update wordt uitgevoerd, wordt de console onbruikbaar en moet deze voor onderhoud aan TeeJet worden geretourneerd.

Neem contact op met TeeJet Technologies met vragen of voor hulp.

TEEJET TECHNOLOGIES IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN ONJUISTE DOWNLOAD EN INSTALLATIE VAN EEN UPDATE

