

MATRIX 908

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

¡ADVERTENCIA! Si su sistema utiliza un dispositivo ISOBUS, comuníquese con su distribuidor local o con el Servicio de atención al cliente de TeeJet ANTES de actualizar su consola. Después de actualizar a sv1.10 o superior, se requerirá un código de desbloqueo para acceder a la Terminal Universal (UT).

¡ADVERTENCIA! Las actualizaciones de software suelen incluir cambios necesarios para admitir cambios de funcionamiento en los componentes internos del dispositivo. El nuevo software suele ser compatible con el hardware anterior, pero el software anterior a menudo no funciona en el hardware más nuevo. **NO UTILICE UNA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE LANZADA ANTERIORMENTE PARA VOLVER EL SOFTWARE DE LA CONSOLA A UNA VERSIÓN ANTERIOR.** Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de TeeJet o con su distribuidor local para obtener ayuda.

Antes de comenzar la actualización, el archivo de actualización de software debe descargarse, descomprimirse y almacenarse en un dispositivo de almacenamiento USB (con al menos 4 GB de espacio).

RECOMENDACIÓN: Estar estacionado mientras la actualización está en curso. Esto ayudará a garantizar que el proceso de actualización no se vea interrumpido por la vibración de la unidad USB mientras el vehículo está en movimiento.

NOTAS: El archivo está comprimido en formato zip y debe descomprimirse antes de cargarse en la unidad USB.
El archivo de actualización de software se puede utilizar en varias consolas.

¡ADVERTENCIA! No utilice un dispositivo de almacenamiento USB con tecnología U3 (también conocido como "unidades inteligentes U3"), ya que la tecnología U3 podría causar problemas de descarga o almacenamiento de trabajos.

Para actualizar la consola Matrix 908:

1. Copia y pega el "tjrun" en el directorio raíz de una unidad USB vacía (al menos 4 GB).

RECOMENDACIÓN: Utilice una unidad USB vacía. Asegúrese de que no haya otros archivos ejecutables automáticamente en la unidad.

2. Con la consola APAGADA, inserte la unidad USB en la consola.

NOTA: Inserte la unidad USB directamente en la consola o use un cable de extensión macho a hembra simple. No utilice un concentrador USB como extensión.

3. Presione el botón de encendido para encender la consola.



¡ADVERTENCIA! No extraiga la unidad USB ni arranque el motor del vehículo ni haga nada que pueda interrumpir la alimentación de la consola en ningún momento durante el proceso de actualización.

La actualización comenzará automáticamente. Una serie de pantallas, algunas en blanco o negras, se alternarán.

NOTA: La actualización suele tardar entre 7 y 10 minutos en completarse. Si dura más de 20 minutos, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

4. Una vez que aparezca el menú Iniciar Trabajo en la Pantalla de Guiado, retire la unidad USB.

5. Verifique que su actualización se haya instalado.

Compruebe el número de versión del software en el menú de ayuda  en la pantalla Acerca de  debajo de **Matrix 908**.

6. Si es necesario, ingrese los códigos de desbloqueo siguiendo las instrucciones del boletín de códigos de desbloqueo provisto.

7. Apague y encienda la consola.

¡ADVERTENCIA! Si olvida retirar la unidad USB antes de volver a encender la consola, debe permitir que la actualización se ejecute nuevamente hasta completarse. Apagar la consola o retirar la unidad USB mientras se está realizando una actualización repetida hará que la consola quede inutilizable y deberá devolverse a TeeJet para su reparación.

Póngase en contacto con TeeJet Technologies por cualquier pregunta o para obtener ayuda.

TEEJET TECHNOLOGIES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS DEBIDOS A LA DESCARGA E INSTALACIÓN INCORRECTAS DE UNA ACTUALIZACIÓN

