

MATRIX 908

AKTUALIZACE SOFTWARE

AKTUALIZACE Z VERZE V1.31 A PŘEDCHOZÍCH

Data úloh vytvořená v systému Matrix 908 v1.31 a předchozích verzích mohou při práci s verzí v1.40 nebo novější způsobit problémy se spolehlivostí systému.

Z tohoto důvodu se **před** vytvořením nových úloh ve verzi 1.40 nebo novější důrazně doporučuje provést následující kroky v uvedeném pořadí:

1. **Aktualizace** software na verzi v1.40 nebo novější. Podrobnosti naleznete v části "1. Aktualizace softwaru".
2. **Exportujte** všechna data úloh verze 1.31 a předchozích verzí z konzoly. Podrobnosti naleznete v části "2. Export existujících dat".
 - Odstranění úloh **nevyčistí** všechna existující data úloh stejným způsobem jako funkce Export; proto je důležité, aby toto vyčištění proběhlo pomocí funkce Export.

VAROVÁNÍ! Pokud váš systém používá zařízení ISOBUS a konzola je ve verzi v1.00/v1.01/v1.02, obraťte se na místního prodejce nebo zákaznický servis společnosti TeeJet **PŘED** aktualizací konzoly. Po aktualizaci konzoly v1.00/v1.01/v1.02 na verzi v1.10 nebo vyšší bude pro přístup k funkci Universal Terminal (UT) vyžadován odblokovací kód.

1. AKTUALIZACE SOFTWARE

VAROVÁNÍ! Aktualizace softwaru často zahrnují změny potřebné k podpoře změn vnitřních součástí zařízení. Nový software je obvykle zpětně kompatibilní se starším hardwarem, ale starší software často nefunguje na novějším hardwaru. **NEPOUŽÍVEJTE DŘÍVE VYDANOU AKTUALIZACI SOFTWARE K VRÁCENÍ SOFTWARE KONZOLE NA DŘÍVĚJŠÍ VERZI.** Požádejte o pomoc zákaznický servis TeeJet nebo místního prodejce.

Před zahájením aktualizace je třeba stáhnout soubor aktualizace softwaru, rozbalit jej a uložit na paměťové zařízení USB (s alespoň 4 GB místa).

DOPORUČENÍ: Během aktualizace zaparkujte. Tím se zajistí, že proces aktualizace nebude přerušen poskakováním jednotky USB během jízdy.

POZNÁMKA: Soubor je v komprimovaném formátu zip a před vložením na jednotku USB je třeba jej rozbalit/odkomprimovat.

Soubor s aktualizací softwaru lze použít na více konzolách.

POZOR! Nepoužívejte paměťové zařízení USB s technologií U3 (známé také jako "inteligentní disky U3"), protože technologie U3 by mohla způsobit problémy se stahováním nebo ukládáním úloh.

Chcete-li aktualizovat konzolu Matrix 908:

1. Zkopírujte a vložte složku "tjrun" do kořenového adresáře prázdného disku USB (alespoň 4 GB).

DOPORUČENÍ: Použijte prázdný USB disk. Ujistěte se, že na disku nejsou žádné další automaticky spustitelné soubory.

2. Při vypnuté konzole vložte USB disk do konzoly.

POZNÁMKA: Vložte jednotku USB přímo do konzoly nebo použijte jednoduchý prodlužovací kabel typu samec-samice. Nepoužívejte rozbočovač USB jako rozšíření.


3. Stisknutím tlačítka napájení konzoli zapněte.

POZOR! Během procesu aktualizace **nevyjímajte** USB disk, nespouštějte motor vozidla ani neprovádějte žádné jiné činnosti, které by mohly přerušit napájení konzoly.

Aktualizace se spustí automaticky. Objeví se řada prázdných nebo černých obrazovek.

POZNÁMKA: Aktualizace trvá obvykle 7-10 minut. Pokud jto bude trvat déle než 20 minut, kontaktujte zákaznickou podporu.

4. Jakmile se na obrazovce s pokyny zobrazí nabídka Start Job, vyjměte jednotku USB.



5. Ověřte, zda se aktualizace nainstalovala.










Zkontrolujte číslo verze softwaru v nabídce Nápověda  na obrazovce O aplikaci  pod **Matrix 908**.



6. V případě potřeby zadejte odblokovací kódy podle pokynů v přiloženém bulletinu s odblokovacími kódy.

7. Vypněte a zapněte konzolu.

VAROVÁNÍ! Pokud před opětovným zapnutím konzoly zapomenete vyjmout jednotku USB, musíte nechat aktualizaci znovu proběhnout až do konce. Vypnutí konzoly nebo vyjmutí jednotky USB během opakované aktualizace způsobí, že konzola nebude použitelná a bude muset být vrácena společnosti TeeJet k servisu.

2. EXPORT EXISTUJÍCÍCH DAT

- Po exportu dat úlohy již nebudete moci přidávat do těchto stávajících souborů dat úlohy a nebudete mít přístup ke směrnícím a hranicím polí, které byly v těchto úlohách vytvořeny.
 - Pokud není třeba zachovat stávající data úlohy, lze exportovaná data vyřadit a není třeba provádět žádné další akce.
 - Pokud jsou stávající data úloh pro váš provoz v nejbližší době kritická, poraďte se **před** exportem stávajících dat úloh z konzoly s technikou podporou společnosti TeeJet Technologies nebo s regionálním manažerem společnosti TeeJet.
 - Pokud existující data o úlohách nejsou pro nejbližší operace kritické, ale chcete je uchovat pro účely evidence nebo pro pozdější použití v terénu, uložte export bezpečným způsobem. Společnost TeeJet Technologies nabídne v nadcházejících měsících nástroj pro čištění dat. Pro více informací kontaktujte technickou podporu společnosti TeeJet Technologies nebo regionálního manažera společnosti TeeJet Technologies.
- Pokud pracujete v režimu Režim Jednoduchá úloha, přejděte v hlavní nabídce  do části Nastavení konzoly  a povolte  Pokročilý režim úlohy. Pokud jste již v režimu Pokročilý režim úlohy, tento krok přeskočte.
 - Vložte do konzoly čistý disk USB.
POZNÁMKA: Nepoužívejte jednotku USB použitou k aktualizaci na verzi 1.40, aniž byste nejprve odstranili všechny soubory z jednotky USB.
 - V hlavní nabídce  přejděte do Správce úloh  a stiskněte tlačítko **Export**. Všechna existující data úloh jsou nyní na jednotce USB.
 - Vyjměte jednotku USB.
 - Vypněte a zapněte konzolu.
 - V hlavní nabídce  přejděte do Správce úloh  a potvrďte, že zde nejsou žádné úlohy.
 - Chcete-li pracovat v režimu Režim Jednoduchá úloha, v hlavní nabídce  přejděte na položku Nastavení konzoly  a deaktivujte ☐ Pokročilý režim úlohy.



S případnými dotazy nebo žádostmi o pomoc se obraťte na společnost TeeJet Technologies.

TECHNOLOGIE TEEJET NENESE ODPOVĚDNOST ZA POŠKOZENÍ Z DŮVODU NESPRÁVNÉHO STAŽENÍ A INSTALACE AKTUALIZACE